

檔 號：

保存年限：

立法院經濟委員會 函

機關地址：台北市中山南路1號

聯絡方式：余俊緯

電話：(02) 2358-5584

傳真：(02) 2358-5547

ly20732@ly.gov.tw

受文者：如正副本所列

發文日期：中華民國105年4月15日

發文字號：台立經字第1054200476號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明二(1054200476_0_1.doc, 1054200476_0_2.doc)

主旨：本會定於105年4月18日(星期一)考察雲林地區水利工程，
請貴委員報名參加。

說明：

- 一、本次考察行程係經本會蘇召集委員震清排定。
- 二、檢附考察行程表及登記回箋各乙份，請於4月15日(星期五)下午4時前傳真(02) 2358-5547，俾便彙辦。

正本：本會委員

副本：本院各黨團(含附件)、本院公報處

立法院經濟委員會【考察雲林地區水利工程】行程表

考察日期：105 年 4 月 18 日(星期一)

時 間	考察地點及業務	備 註
08:00-09:28	車程(高鐵台北站-高鐵雲林站)	搭乘高鐵 0813 車次, 08:00 發車
09:40	高鐵雲林站集合出發	水利署備車
09:40-09:50	車程(高鐵→虎尾鎮廉使里)	
09:50-10:05	會勘地點： 虎尾有才寮大排廉使里下游改善工程	參與機關： 經濟部水利署 雲林縣政府水利處 雲林縣虎尾鎮公所
10:05-10:20	車程(虎尾有才寮→元長鄉內寮)	
10:20-11:00	會勘地點： 元長鄉頂寮大排內寮上游段改善工程 元長鄉北港溪鹿北村至新吉村堤防內產業道路	參與機關： 經濟部水利署 雲林縣政府水利處 雲林縣元長鄉公所
11:00-11:10	車程(元長鄉內寮→北港鎮溝皂)	
11:10-11:50	會勘地點： 北港鎮頂寮大排溝皂上游段改善工程 北港鎮扶朝里 1 號橋邊坡兩側崩壞	參與機關： 經濟部水利署 雲林縣政府水利處 雲林縣北港鎮公所
11:50-12:00	車程(北港→餐廳)	
12:00-13:00	用餐 北港青松餐廳(雲林縣北港鎮太平路 369 號) TEL: 05-7836548	
13:00-13:10	車程(北港鎮溝皂→水林鄉文正國小)	
13:10-14:40	會勘地點： 水林鄉文正國小村落防護計劃 蔦松排水上游迴水閘門及閘閘工程 萬興大排防潮閘門閘閘工程 牛桃灣大排防潮門閘閘工程 牛桃灣大排擋土牆工程	參與機關： 經濟部水利署 雲林縣政府水利處 雲林縣水林鄉公所
14:40-14:55	車程(水林鄉牛挑灣→口湖)	
14:55-15:15	會勘地點： 蔦松排水系統塹底抽水站集水系統(61 線東側)	參與機關： 經濟部水利署 雲林縣政府水利處 雲林縣水林、口湖鄉公所
15:15-15:30	車程(蔦松→四湖林厝寮)	
15:30-15:45	會勘地點： 四湖林厝寮大排防潮閘門改善工程	參與機關： 經濟部水利署

		雲林縣政府水利處 雲林縣四湖鄉林厝村長
15:45-16:00	車程(四湖林厝寮→台西)	
16:00-16:30	會勘地點： 臺西海口滯洪池邊坡改善工程 臺西鄉程海大排護岸改善工程	參與機關： 經濟部水利署 雲林縣政府水利處 雲林縣臺西鄉公所
16:30-16:45	車程(台西→麥寮)	
16:45-17:45	會勘地點： 麥寮新吉排水上游堤防改善工程 麥寮排水抽水站 麥寮海豐 18 棟排水-簡易抽水站 麥寮新虎尾溪右岸 40 號水門-海豐簡易抽水站	參與機關： 經濟部水利署 雲林縣政府水利處 雲林縣麥寮鄉公所
17:45-18:15	車程(麥寮→高鐵)	
18:43-20:18	車程(高鐵雲林站→高鐵台北站)	搭乘高鐵 0872 車次，16:43 發車

2. 北港溪鹿北村至新吉村堤防內產業



- 3.元長鄉:頂寮大排內寮上游段改善工程
- 4.北港鎮:頂寮大排溝皂上游段改善工程



6.新街排水:北港鎮扶朝里1號橋邊坡兩側崩壞



5.新街排水:北港鎮扶朝里1號橋邊坡兩側崩壞

7.文正國小村落防護計畫

8.水林鄉:蔦松大排系統塹底抽水站集水系統(堤頂道路加高)



9. 蔦松排水上游迴水閘門及閘泵工程



10.萬興大排防潮閘門閘泵工程

11.牛挑灣大排防潮閘門閘泵工程



12. 牛挑灣大排擋土牆工程



13.四湖:林厝寮大排防潮閘門改善工程



14. 台西鄉程海大排護岸改善工程



16. 麥寮:新吉排水上游堤防改善工程



- 17. 麥寮排水抽水站
- 18. 海豐18棟排水-簡易抽水站
- 19. 新虎尾溪右岸40號水門-海豐簡易抽水站



中華民國 105 年 5 月 4 日 收文

檔 號：
保存年限：

經濟部 函

機關地址：臺中市南屯區黎明路二段
501號

聯絡人：林家弘

聯絡電話：04-22501251

電子信箱：a630120@msl.wra.gov.tw

傳 真：04-22501613

受文者：立法院經濟委員會

發文日期：中華民國105年5月4日

發文字號：經授水字第10520204410號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文（400000000AU420000_1051604416_1_041122327012.doc、400000000AU420000_1051604416_2_041122327012.pdf）

主旨：檢送立法院經濟委員會105年4月18日考察「雲林地區水利工程」現場會勘紀錄一份，請察照。

說明：依據立法院經濟委員會105年4月15日台立經字第1054200477號函辦理。

正本：立法院蘇立法委員治芬

副本：立法院經濟委員會、雲林縣政府、本部水利署第五河川局、水利署水利規劃試驗所(均含附件)

2016/5/4
上午 11:58:15



台立經1054200750

立法院經濟委員會考察「雲林地區水利工程」現場會勘紀錄

壹、時間：105 年 4 月 18 日上午 9 時 40 分

貳、地點：雲林縣虎尾鎮、元長鄉、北港鎮、水林鄉、四湖鄉、台西鄉及麥寮鄉等

參、出席人員：詳簽到簿影本

肆、會勘結論

- 一、虎尾有才寮大排廉使里下游改善工程：現有水利會渡槽淤積且阻礙虎尾中排二水流，請雲林縣政府儘速邀請農田水利會辦理渡槽改善，並請雲林縣政府評估是否需將虎尾中排二提報流域綜合治理計畫 106 年度應急工程勘評。
- 二、元長鄉頂寮大排內寮上游段改善工程：請雲林縣政府預為研擬頂寮大排改善治理工程執行計畫書，並請水利署視流域綜合治理計畫治理工程發包節餘款額度納入勘評。
- 三、元長鄉北港溪鹿北村至新吉村堤防內產業道路：為保護現有北港溪堤防安全，請水利署第五河川局研議辦理保護工程。
- 四、北港鎮頂寮大排溝皂上游段改善工程：請雲林縣政府查明是否有用地問題，如確認無用地問題，請考量提報流域綜合治理計畫 106 年度應急工程勘評，或預為研擬頂寮大排改善治理工程執行計畫書，請水利署視流域綜合治理計畫治理工程發包節餘款額度納入勘評。
- 五、北港鎮頂寮大排番溝段改善工程：請雲林縣政府查明民國橋改建及民國橋上游段是否有用地問題，如確認無用地問題，請考量提報流域綜合治理計畫 106 年度應急工程勘評。

- 六、北港鎮扶朝里 1 號橋邊坡兩側崩壞：請水利規劃試驗所及第五河川局協助雲林縣政府了解新街大排淹水原因及瓶頸段，及是否與北港滯洪池尚未施設有關係。
- 七、水林鄉文正國小村落防護計畫：請雲林縣政府預為研擬蕃薯厝村落防護治理工程執行計畫書，並請水利署視流域綜合治理計畫治理工程發包節餘款額度納入勘評。另有關蕃薯厝抽水站入水口高度問題，請水利署第五河川局協助雲林縣政府了解。
- 八、蔦松排水上游迴水閘門及閘泵工程：因蔦松排水尚未完成整體系統治理，故下游各抽水站啟動後可能導致上游村內淹水，且現有治水規劃仍有其保護標準，爰請水利署水利規劃試驗所及第五河川局協助雲林縣政府在優先保護聚落原則下，以多元思考檢討現有耕作制度、養水種電及平地造林等方式之可行性。
- 九、萬興大排防潮閘門閘泵工程：因非規劃報告建議方案，請雲林縣政府本權責辦理，或依流域綜合治理計畫作業規定提報規劃檢討執行計畫書送水利署第五河川局依程序辦理。
- 十、牛挑灣大排防潮閘門閘泵工程：因非規劃報告建議方案，請雲林縣政府本權責辦理，或依流域綜合治理計畫作業規定提報規劃檢討執行計畫書送水利署第五河川局依程序辦理。
- 十一、牛挑灣大排擋土牆工程：牛挑灣大排一號橋下游段請雲林縣政府查明是否有用地問題，如確認無用地問題，請考量提報流域綜合治理計畫 106 年度應急工程勘評。另春牛埔大排村埔段改善，亦請雲林縣政府查明是否有用地問題，如確認無用地問題，請考量提報流域綜合治理計畫 106 年度應急工程勘評。
- 十二、蔦松排水系統塹底抽水站集水系統(61 線東側)：蔦松排水右岸現有高度不足，請雲林縣政府查明是否有用地

問題，如確認無用地問題，請考量提報流域綜合治理計畫 106 年度應急工程勘評；或預為研擬治理工程執行計畫書，並請水利署視流域綜合治理計畫治理工程發包節餘款額度納入勘評。

十三、四湖鄉林厝寮大排防潮閘門改善工程：因非規劃報告建議方案，請雲林縣政府本權責辦理，或依流域綜合治理計畫作業規定提報規劃檢討執行計畫書送水利署第五河川局依程序辦理。

十四、台西海口滯洪池邊坡改善工程：請雲林縣政府考量提報流域綜合治理計畫 106 年度應急工程勘評。

十五、台西鄉程海大排護岸改善工程：請雲林縣政府查明是否有用地問題，如確認無用地問題，請考量提報流域綜合治理計畫 106 年度應急工程勘評。

十六、麥寮新吉排水上游堤防改善工程：西濱快速道路下方箱涵淤積，蘇治芬委員將另邀公路總局及雲林縣政府等單位現勘。

十七、麥寮排水抽水站：因非規劃報告建議方案，請雲林縣政府本權責辦理，或依流域綜合治理計畫作業規定提報規劃檢討執行計畫書送水利署第五河川局依程序辦理。

十八、麥寮海豐 18 棟排水-簡易抽水站：因非流域綜合治理計畫核定範圍，請雲林縣政府本權責辦理。

十九、麥寮新虎尾溪右岸 40 號水門-海豐簡易抽水站：因非規劃報告建議方案，請雲林縣政府本權責辦理，或依流域綜合治理計畫作業規定提報規劃檢討執行計畫書送水利署第五河川局依程序辦理。

伍、散會(19：15)