

檔 號：
保存年限：

行政院環境保護署 函

機關地址：10042
臺北市中正區中華路1段83號
聯絡人：李文慶
電話：(02)2311-7722 #2817
電子郵件：wclee@epa.gov.tw

受文者：立法院經濟委員會

發文日期：中華民國108年4月22日
發文字號：環署水字第1080028355號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：宜蘭及花蓮礦場放流水排放說明、附表1、附表2

主旨：檢送宜蘭縣南澳鄉及花蓮縣秀林鄉礦場之放流水檢測結果說明（如附件），請查照。

說明：依據經濟部108年3月13日經務字第10802602690號函所送立法院經濟委員會108年3月7日考察宜花地區經建概況座談會議紀錄結論四、花蓮縣環境保護局108年4月8日花環水字第1080008806號函及宜蘭縣環境保護局108年4月11日環水字第1080007207號函辦理。

正本：立法委員孔文吉國會辦公室

副本：立法院經濟委員會、經濟部

2019/04/22
下午 05:43:53



宜蘭縣南澳鄉及花蓮縣秀林鄉礦場之放流水檢測結果說明

一、 宜蘭縣南澳鄉礦場之放流水檢測結果(詳如附表 1)

- (一) 宜蘭縣南澳鄉列管 14 家礦場，其中 1 家金湧礦業股份有限公司未開工及陳昭森等 8 家停工/暫停中、台灣塑膠工業股份有限公司等 4 家，合計 13 家未產生放流水可供檢測；僅取得台山礦業股份有限公司放流水樣。
- (二) 宜蘭縣環境保護局於 108 年 4 月 2 日會同經濟部礦務局相關人員稽查台山礦業股份有限公司，檢測結果符合放流水標準。

二、 花蓮縣秀林鄉礦場之放流水檢測結果(詳如附表 2)

- (一) 花蓮縣秀林鄉共計列管 17 家礦場，其中 2 家新設尚未運作、7 家停工中、3 家取得廢(污)水貯留許可文件；剩餘 5 家中有 4 家取得廢(污)水排放地面水體許可證、1 家取得廢(污)水簡易排放許可證。
- (二) 花蓮縣環境保護局於 108 年 3 月 25 日及 26 日會同經濟部礦務局至前揭 5 家取得排放許可證之礦場進行稽查，因現場皆無逕流廢水或製程廢水排放情形，。

宜蘭縣南澳鄉作業中礦場滯洪沉砂池排放水稽查採樣結果表

稽查日期	業者名稱	稽查（採樣）結果	會同單位	備註
108年3月27日	台灣塑膠工業股份有限公司 (臺濟採字第5613號)	無雨水及廢水產生	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	
108年3月27日	陳昭森 (臺濟採字第5083號)	無雨水及廢水產生	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	暫時停工中
108年3月27日	宜蘭大理石股份有限公司 (臺濟採字第5578號)	無雨水及廢水產生	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	停工中
108年3月27日	潤泰精密材料股份有限公司 (臺濟採字第5569號)	滯洪沉砂池雨水未達排放液 位，無雨水及廢水排放	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	辦理水保變更作 業，暫時停工中
108年3月27日	宜大石礦股份有限公司 (臺濟採字第5578號)	滯洪沉砂池雨水及山泉水未達 排放液位無雨水及山泉水排放	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	目前無開採作業， 僅進行水保作業
108年3月28日	幸福水泥股份有限公司 (臺濟採字第5611號)	道路坍方，無法至該礦場	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	進出道路於99年已 坍方，無作業
108年3月28日	富賈國際開發有限公司 (臺濟採字第5565號)	該場係採取河道中卵石，故礦場 位於河道中央，無雨水及廢水產 生	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	停工中
108年3月28日	劉志和 (臺濟採字第3863號)	無雨水及廢水產生	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	停工中
108年3月28日	南洋礦業股份有限公司 (臺濟採字第5528號)	滯洪沉砂池雨水未達排放液 位，無雨水及廢水排放	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	
108年3月28日	金湧礦業股份有限公司 (臺濟採字第3566號)	無雨水及廢水產生	經濟部礦務局宜蘭礦場保安中心	未開工

宜蘭縣南澳鄉作業中礦場滯洪沉砂池排放水稽查採樣結果表

稽查日期	業者名稱	稽查（採樣）結果	會同單位	備註
108年3月29日	信大水泥股份有限公司 (臺濟採字第5622號)	無雨水及廢水產生	經濟部礦務局宜蘭 礦場保安中心	
108年3月29日	台灣水泥股份有限公司 (臺濟採字第3985號)	無雨水及廢水產生	經濟部礦務局宜蘭 礦場保安中心	
108年4月2日	台山礦業股份有限公司 (臺濟採字第2869號)	滯洪沉砂池雨水達排放液位，取 樣檢驗結果懸浮固體175mg/L		稽查時該場未作業，進行 整地工程，前日(4/1) 雨量累積47.5毫米；該 公司屬採礦業，依據水污 染防治措施及檢測申報 管理辦法第9條規定其逕 流廢水經沉砂池處理 後，得免符合放流水標準
108年4月2日	大原工礦股份有限公司 (臺濟採字第3921號)	無雨水及廢水排放		辦理水保變更作業， 暫時停工中

花蓮縣環境保護局秀林鄉列管礦場資料清單

序號	礦場名稱	礦區所在地	管制編號	列管狀態	所在區域
1	聖達礦石開發有限公司	花蓮縣秀林鄉克來寶段4-8地號	U0103268	全場暫時停工(97.12.20起)	和平地區
2	建東礦業股份有限公司	花蓮縣秀林鄉克來寶段0013-0000地號	U0190305	新設尚未運作(105.12.28起)	和平地區
3	建國工程股份有限公司(合盛原石礦)	花蓮縣秀林鄉和平村三四之二七號	U0100123	永久停工(102.01.01起)	和平地區
4	合盛原石礦	花蓮縣秀林鄉和平西南方地方	U0190225	廢(污)水排放地面水體許可證	和平地區
5	台灣水泥股份有限公司和平石礦場	花蓮縣秀林鄉和平奇能甫地方	U0100043	廢(污)水排放地面水體許可證	和平地區
6	金昌石礦	花蓮縣秀林鄉和平村西北方山岳地方	U0190341	廢(污)水排放地面水體許可證	和平地區
7	欣欣和仁一礦	花蓮縣秀林鄉卡那剛溪上游地方	U0190314	廢(污)水排放地面水體許可證	和仁地區
8	福安二礦	花蓮縣秀林鄉大清水溪上游地方	U0103311	廢(污)水簡易排放許可證	和仁地區
9	福安石礦	花蓮縣秀林鄉和仁地方	U0103099	永久停工(98.10.01起)	和仁地區
10	利英工礦股份有限公司(利英和仁礦場)	花蓮林管區管理處立霧溪事業區第二林班	U0100310	永久停工(93.01.30起)	和仁地區
11	和昌石礦	花蓮縣秀林鄉大清水溪上游(和仁溪)地方	U0103106	永久停工(93.01.30起)	和仁地區
12	和仁白雲石礦	花蓮縣秀林鄉和仁村地方	U0103071	新設尚未運作(90.07.01起)	和仁地區
13	利東工礦股份有限公司	花蓮縣秀林鄉和平村和仁62號	U0103366	廢(污)水貯留許可文件	和仁地區
14	亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠新城山礦場	花蓮縣秀林鄉、新城鄉新城山東方地方	U0190127	廢(污)水貯留許可文件	太魯閣地區
15	榮民工程股份有限公司工程材料事業部 花蓮工廠三棧礦場	花蓮縣秀林鄉景美三棧四號	U0100105	永久停工(97.12.04起)	三棧地區
16	富山石礦企業股份有限公司	花蓮縣秀林鄉景美村三棧11號	U0100203	廢(污)水貯留許可文件	三棧地區
17	榮豐礦業股份有限公司	花蓮縣秀林鄉景美村三棧4號	U0190074	永久停工(107.04.27起)	三棧地區